



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450077, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@02.mchs.gov.ru

«08» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин. № 272

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении внеплановой выездной проверки от 25.03.2022 № 272, учётный № проверки 02220061000201791971

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (реестровый номер функции – 006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Насыровым Руслемом Расильевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

зданий и территории, используемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 98» городского округа города Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0277045153, ОГРН 1020203092711)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

450068, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Суворова, д. 35

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 98» городского округа города Уфа Республики Башкортостан, ИНН 0277045153, ОГРН 1020203092711, адрес юридического лица: 450068, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Суворова, д. 35

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за

соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» апреля 2022 года, 11 час. 00 мин.

по «08» апреля 2022 года, 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9.В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие нарушения по зданию				
1.	На поэтажных дверях лестничных клеток отсутствуют уплотнения в притворах.	п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
2.	Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток составляет менее 75 мм нормируемых.	п. 7.14 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.04.2023 г.	
3.	В местах перепада высот кровель более 1 м, не смонтированы пожарные лестницы.	п. 7.12, 7.10 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.04.2023 г.	
4.	В здании на путях эвакуации (поэтажные коридоры) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение кроме перехода в 2-х этажный корпус.	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.7.6.1, п. 7.6.3, п. 7.6.5 СП 52.13330.2016	01.04.2023 г.	
5.	По периметру кровли здания отсутствует ограждение.	п. 7.16 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.04.2023 г.	
6.	Помещения подвала не отделено от других помещений (от 1 - го этажа) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	01.04.2023 г.	

	дверью).	конструктивным решениям (с Изменением N 1)		
7.	Выходы из подвального этажа совмещены с общими лестничными клетками.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2023 г.	
8.	В лестнице, ведущей из помещений подвала в тамбур центрального входа, на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (8, 10, 12 см).	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
9.	Помещение библиотеки не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью).	п. 4.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.04.2023 г.	
10.	У помещения библиотеки не определены категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.04.2023 г.	
11.	В лестничных клетках на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (6, 10, 13, 14 см).	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
12.	Для отделки стены на путях эвакуации людей (отделка оконных откосов) использован материал (пластиковые панели) с неизвестными показателями пожарной опасности. Соответствующий сертификат не представлен.	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	01.04.2023 г.	
13.	Имеющиеся кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует (не позволяют сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону).	ст. 82, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 3.4 СП 3.13130.2009, таб. 2 ГОСТ 31565-2012.	01.04.2023 г.	
14.	В пространстве перехода между корпусами, на путях эвакуации сняты дверные полотна.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.04.2023 г.	
15.	Чердачные помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации, (здание класса функциональной пожарной безопасности ф 4.1).	Таблица 3 помещения СП 486.1311500.2020.	01.04.2023 г.	
16.	Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки не противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 15	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 7.12.19	01.04.2023 г.	
4-х этажный корпус				

17.	Выход на кровлю с лестничной клетки (левое крыло) организован не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра. Закрепленная стальная стремянка отсутствует.	п. 7.5, 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.04.2023 г.	
1 этаж				
18.	Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону внутреннего двора) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,85, 0,83 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
19.	Высота эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону внутреннего двора) менее 1,9 м (фактически 1,8 м).	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
20.	Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону улицы Борисоглебская) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,8 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
3 этаж				
21.	Лестничные клетки, не оборудованы дверьми с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
Столовая				
22.	Из помещения столовой имеется один эвакуационный выход (с одновременным пребыванием 168 человек).	п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
23.	Помещения горячего цеха не отделено от других помещений (от 1 - го этажа) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	п. 4.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.04.2023 г.	
Актный зал				
24.	Ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,8 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
25.	Высота ограждений с перилами наружной пожарной лестницы менее 1,2 м (фактически 0,84 м), ограждения с перилами частично отсутствуют. <i>исп. 22</i>	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
26.	В лестничной клетке (наружная лестница 3-го типа) на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (16, 18 см).	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
2-х этажный корпус				
27.	Ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша (ширина лестничного марша 1,3 м, ширина лестничной площадки 1,1 м).	п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.04.2023 г.	
Спортивный зал				
28.	Помещения не оборудованы системой автоматической	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический	01.04.2023 г.	

	пожарной сигнализации.	регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)		
29.	В спортивном зале отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.п. 4.1, 5.1 НПБ 104-03	01.04.2023 г.	
Отдельно стоящий гараж, хозяйственный блок				
30.	Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)	01.04.2023 г.	
31.	У помещений не определены категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.04.2023 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска,

будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- 3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан
Насыров Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Предписание для исполнения получил (а):

Директор МБОУ Школа № 98 Харисова Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«10» часов «00» минут «08» апреля 2022 г.

Л.Р.Р.
(подпись)