

МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14, 450077, тел.: (347) 272-82-03, gpn_ufa@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 433/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 98 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, ИНН 0277045153, ОГРН 1020203092711. Директор МБОУ Школа № 98 Харисова Татьяна Евгеньевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору А.А. Акчурина от 21 мая 2021 года № 433

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «23» июня 2021 года по «25» июня 2021 года проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Насыровым Рустемом Расильевичем в отношении объекта защиты: зданий и территории, дошкольного образовательного учреждения, используемого Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Школа № 98 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУ Школа № 98), ИНН 0277045153, ОГРН 1020203092711, расположенного по адресу: 450068, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Суворова, д. 35

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 98 Харисовой Татьяной Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие нарушения по зданию				
1.	На поэтажных дверях лестничных клеток отсутствуют уплотнения в притворах.	п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
2.	Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток составляет менее 75 мм нормируемых.	п. 7.14 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.12.2021	
3.	В местах перепада высот кровель более 1 м, не смонтированы пожарные лестницы.	п. 7.12, 7.10 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.12.2021	
4.	В здании на путях эвакуации (поэтажные коридоры) отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение кроме перехода в 2-х этажный корпус.	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Прави-	01.12.2021	

		тельства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, п. 7.6.3, п. 7.6.5 СП 52.13330.2016		
5.	По периметру кровли здания отсутствует ограждение.	п. 7.16 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.12.2021	
6.	Помещения подвала не отделено от других помещений (от 1 - го этажа) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.12.2021	
7.	Выходы из подвального этажа совмещены с общими лестничными клетками.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.12.2021	
8.	В лестнице, ведущей из помещений подвала в тамбур центрального входа, на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (8, 10, 12 см).	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
9.	Помещение библиотеки не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (противопожарной дверью).	п. 4.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.12.2021	
10.	У помещения библиотеки не определены категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.12.2021	
11.	В лестничных клетках на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (6, 10, 13, 14 см).	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
12.	Для отделки стены на путях эвакуации людей (отделка оконных откосов) использован материал (пластиковые панели) с неизвестными показателями пожарной опасности. Соответствующий сертификат не представлен.	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	01.12.2021	
13.	Имеющиеся кабельные линии и электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует (не позволят сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону).	ст. 82, 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 3.4 СП 3.13130.2009, таб. 2 ГОСТ 31565-2012.	01.12.2021	

14.	В пространстве: перехода между корпусами, на путях эвакуации сняты дверные полотна.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.12.2021	
15.	Чердачные помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации, (здание класса функциональной пожарной безопасности Ф 4.1).	Таблица 3 помещения СП 486.1311500.2020.	01.12.2021	
16.	Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки не противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 15	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 7.12.19	01.12.2021	
17.	Представленная декларация по пожарной безопасности не соответствует установленным требованиям.	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171.	01.12.2021	
4-х этажный корпус				
18.	Выход на кровлю с лестничной клетки (левое крыло) организован не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра. Закрепленная стальная стремянка отсутствует.	п. 7.5, 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.12.2021	
1 этаж				
19.	Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону внутреннего двора) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,85, 0,83 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
20.	Высота эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону внутреннего двора) менее 1,9 м (фактически 1,8 м).	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
21.	Ширина эвакуационного выхода по направлению непосредственно наружу (выход в сторону улицы Борисоглебская) составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,8 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
3 этаж				
22.	Лестничные клетки, не оборудованы дверьми с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
Столовая				
23.	Из помещения столовой имеется один эвакуационный выход (с одновременным пребыванием 168 человек).	п. 4.2.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
24.	Помещения горячего цеха не отделено от других помещений (от 1 - го этажа) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	п. 4.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)	01.12.2021	
Актный зал				
25.	Ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 м (фактически составляет 0,8 м).	п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
26.	Высота ограждений с перилами наружной пожарной лестницы менее 1,2 м (фактически 0,84 м), огражде-	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	

	ния с перилами частично отсутствуют.			
27.	В лестничной клетке (наружная лестница 3-го типа) на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (16, 18 см).	п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
2-х этажный корпус				
28.	Ширина лестничной площадки менее ширины лестничного марша (ширина лестничного марша 1,3 м, ширина лестничной площадки 1,1 м).	п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.12.2021	
Спортивный зал				
29.	Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)	01.12.2021	
30.	В спортивном зале отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.п. 4.1, 5.1 НПБ 104-03	01.12.2021	
Отдельно стоящий гараж, хозяйственный блок				
31.	Помещение не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	ст. 5, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", прил. А4, таб. А1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1)	01.12.2021	
32.	У помещений не определены категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по
пожарному надзору Р.Р. Насыров

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


« 25 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

[Подпись]

(подпись)

« 25 » июня 20 21 г.



М.Л.П.*

Директор МБОУ Школа № 98
Харисова Татьяна Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы)